МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8
Дата: 2023.11.07 12:06:04 +05'00'

Российская Федерация
Свердловская область
Муниципальный орган Управления образованием-
Управление образованием Тавдинского городского округа
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение –
основная общеобразовательная школа № 8
623950 Свердловская обл., г. Тавда, ул. Чехова, 30 тел. 3-27-98

Исх. № 149 20.10.2023 г.

Информация
об устранении выявленных нарушений,
санитарно – эпидемиологических требований
от 02.10.2023г. №66·04-11/12-3630-2023

№п/п	Содержание предписания	Содержание мероприятий
1	Тротуарные дорожки на собственной территории полуразрушены. В соответствии с требованиями п 2.2.4 СП 2.4.368-20 2Санитарно-эпидемиологические требования детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.	Составлен локально-сметный расчет. Включен в смету на 2024г.
2	В обеденном зале табуреты имеют дефекты покрытия. В соответствии с требованиями п 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 обеденные залы оборудуются столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Включено в смету на 2024-2025гг.
3	Линолеум в кабинетах начальных классов, коридорах и рекреациях имеет потертости и дыры. В соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.	Включено в смету на 2024-2025гг.
4	В помещении столовой стены имеют щели (отделка рифлеными досками), что допускает качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В соответствии с требованием п 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Составлен локально-сметный расчет, включено в смету 2024-2025гг.
5	В помещении библиотеки радиаторы не имеют ограждения. В соответствии с требованиями п 2.7.5 СП 2.4.3648-20 ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей.	Включено в смету на 2024-2025 гг.
6	В кабинете технологии состыкованные стекла в оконных рамах. В соответствии с требованиями п.2.8.3 СП 2.4.3648-	Включено в смету на 2024-2025 гг.

	20 остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла.	

Директор МАОУ-ООШ № 8 Е.А.Богданова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 468811232729010145642545975927204539216488993118

Владелец Богданова Екатерина Андреевна

Действителен С 04.02.2025 по 04.02.2026